

Halteöse am Cougar Scheinwerfer ausgebrochen.

wurde eingetragen von [Achim](#) am 29.07.2006.

Beschreibung:

Erforderlich ist eine kleines Blech mit zwei Löchlein, eine Schraube, eine Mutter und eine Unterlegscheibe (Karoseriescheibe).

1. Die Schrauben die den Grill halten entfernen und ihn nach vorne abnehmen.
2. Halteschrauben des Scheinwerfers oben ganz entfernen, die eine "unten" nur leicht lösen. 2-3mm Luft unterm Kopf reichen. (das erleichtert die Montage später)
3. Scheinwerfergehäuse vorsichtig nach vorne ziehen und die Steckverbinder der Elektrik abziehen.
4. Position des Reparaturblechs durch auflegen ermitteln und danach das Loch für die Halteschraube bohren.
5. Das Rep.-Blech anbringen.
6. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Auf der andern Seite ist es deutlich "enger"-
Für die Seite müsst ihr euch eine abgewinkelte Öse basteln.

